


DFD - Hextubing



Eddy Current Boru Test Raporu

Müşteri Bilgileri

Müşteri Adı : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası

Adres : Ereğli / Zonguldak

Test Tarihi : 18.01.2010 / 27.01.2010

Ünite Bilgileri :

3 Nolu Generator Kondenseri

Marka : Bilinmiyor

Model : Bilinmiyor

Seri: Bilinmiyor

Ekler

1. Kondenser Görünümü ve Tespit Edilen Hatalar
 - a) Sağ Taraf 1. Test Sonrası
 - b) Sağ Taraf 2. Test Sonrası
 - c) Sol Taraf 1. Test Sonrası
 - d) Sol Taraf 2. Test Sonrası
2. Boru içi çekilen fotoğraflar
3. Kalibrasyon Standart Borusu
4. Test Cihazı ve Test Prosedürü
5. Yorumlar